

KẾT QUẢ GIÁM SÁT SLOT THÁNG 9/2022 TẠI TÂN SƠN NHẤT

1. Chuyến bay nội địa cất cánh

1.1. Khung giờ ban ngày (từ 7h đến 19h giờ địa phương)

STT	Hãng hàng không	Tổng Slot được xác nhận	Đúng Slot	Tỷ lệ đúng slot/tổng slot xác nhận (%)	Sai Slot	Tỷ lệ sai slot/tổng slot xác nhận (%)	Không sử dụng	Tỷ lệ sử dụng/tổng slot xác nhận (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)	(8)	(9)=((4)+(6))/(3)
1	OV	214	187	87%	1	0%	26	88%
2	BL	543	352	65%	100	18%	91	83%
3	QH	671	583	87%	85	13%	3	100%
4	VJ	2028	1562	77%	374	18%	92	95%
5	VN	2032	1839	91%	105	5%	88	96%
6	VU	182	146	80%	25	14%	11	94%

1.2. Khung giờ ban đêm (từ 20h đến 6h giờ địa phương ngày kế tiếp)

STT	Hãng hàng không	Tổng Slot được xác nhận	Đúng Slot	Tỷ lệ đúng slot/tổng slot xác nhận (%)	Sai Slot	Tỷ lệ sai slot/tổng slot xác nhận (%)	Không sử dụng	Tỷ lệ sử dụng/tổng slot xác nhận (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)	(8)	(9)=((4)+(6))/(3)
1	OV	50	40	80%	0	0%	10	80%
2	BL	139	81	58%	17	12%	41	71%
3	QH	336	297	88%	31	9%	8	98%
4	VJ	747	582	78%	75	10%	90	88%
5	VN	491	460	94%	12	2%	19	96%
6	VU	2	2	100%	0	0%	0	100%

2. Chuyến bay quốc tế cất cánh

2.1. Khung giờ ban ngày

STT	Hãng hàng không	Tổng Slot được xác nhận	Đúng Slot	Tỷ lệ đúng slot/tổng slot xác nhận (%)	Sai Slot	Tỷ lệ sai slot/tổng slot xác nhận (%)	Không sử dụng	Tỷ lệ sử dụng/tổng slot xác nhận (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)	(8)	(9)=((4)+(6))/(3)
1	BL	31	31	100%	0	0%	0	100%
2	QH	58	56	97%	2	3%	0	100%
3	VJ	334	316	95%	14	4%	4	1%
4	VN	317	314	99%	2	1%	1	100%

2.2. Khung giờ ban đêm

STT	Hãng hàng không	Tổng Slot được xác nhận	Đúng Slot	Tỷ lệ đúng slot/tổng slot xác nhận (%)	Sai Slot	Tỷ lệ sai slot/tổng slot xác nhận (%)	Không sử dụng	Tỷ lệ sử dụng/tổng slot xác nhận (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)	(8)	(9)=((4)+(6))/(3)
1	BL	2	2	100%	0	0%	0	100%
2	QH	6	6	100%	0	0%	0	100%
3	VJ	150	132	88%	4	3%	14	91%
4	VN	215	208	97%	5	2%	2	99%